鉄部等金属のサビ洗浄と黒錆変換

6-2 水性·黒錆変換剤R-Black

金属 6-1

赤錆を3種ケレンで下地調整後 R-Black を途布、2 時間以上経過し乾燥確認して途装







錆びた鉄部の改修(黒錆に変換)に









錆びた鉄板への塗布後の状態比較



R_BLACK の特徴

- 1)鉛、クロム、重金属類、リン酸系化合物や鉱酸を含ず安全性に 非常に優れ、高い浸透力で細部まで黒錆化が可能となり、強力 な防食効果を発揮します
- 2) 水溶性ですので多少の湿潤面にも塗布が可能です。
- 3) 非可燃性です。
- 4) 塗料や鋼板等を傷めません。
- 5) 従来の除錆工法と比較して経済的です。

作業手順及び塗布後の経過は下記に、温度が10度以下ではヒーターで温めて塗布して下さい

1)未施工 錆びた鉄パイプ 2) ケレン終了 3種ケレン

3) R BLACK 塗布後 高い変換率を確認 4)1年暴露後









				塗布量	塗り重ね	
工	工程		塗料と処置	(kg/m²/)	乾燥時間	
一般鉄部の塗装の場合				膜圧 (μ m)	(20℃)	
1	下地調整		油汚れ等除去・錆は三種ケレンした面とする			
2	下	塗	R BLACK	0.08~0.12	2時間以上	

					(200)
1	下地調整		油汚れ等除去・錆は三種ケレンした面 とする		
2	下	塗	R_BLACK	0.08~0.12	2時間以上
3	中	塗	ウレタン・エポキシ系	0. 16~0. 18 (30 μ m)	2時間以上
4	上	塗	ウレタン・エポキシ系	0. 20~0. 25 (30 μ m)	2時間以上

施工手順

- 1) 赤錆部分をケレンする
- 2) ケレンした粉をふき取る。油分除去。
- 3) R_ブラックを塗布2回塗り (塗布間隔:標準40分~1時間)

1回塗布後べたつきがなくなったら2回目塗布 常温 (20℃) では1時間程度で黒くなる。 高温(40℃)使用は避けて下さい。 低温(10℃)以下では使用は避けて下さい。 温度が10度以下の場合ヒーターで温めて塗布して ください

- 4) その上からの塗装はOK、但し、黒錆 の変換を乾燥を十分とって下さい。
- 5) 完全乾燥5日。