築 10 年のコンクリート建築の洗浄･補修･防水

高圧洗浄で建物の状況を把握

築 10 年で汚れたコンクリート建築・ガレージの汚れ、建物のひび割れが各所で確認

建物の屋上部分をポリッシャーで洗浄しました。、屋上は綺麗になりました

シャッター屋根をポリッシャーで洗浄、シャッター屋根は綺麗になりました

建物壁面を高圧洗浄。汚れは除去出来ました



シャッター屋根をポリッシャーで洗浄、シャッター屋根は綺麗になりました

築 10 年のコンクリート建築の洗浄･補修･防水

ひび割れ補修・サンディング・防水

コンクリ 4-3-2

窓下に出来た『ひび割れ』に注射器でフェイスガード防水剤 XP300 を注入、注入部をペーパーで擦る。

屋上部の『ひび割れ』に注射器でフェイスガード防水剤 XP300 と注入、注入部をペーパーで擦る。






洗浄後の荒れた壁面、汚れが除去出来ないコンクリート壁面を #80 の耐水ペーパーでサンディング。

洗浄後の荒れた壁面、汚れが除去出来ないコンクリート壁面を #80 の耐水ペーパーでサンディング。

水性防水剤
Water Proof-C

耐水ペーパーでサンディング後のコンクリートに Water Oroof-C を塗布

洗浄・ひび割れ補修・サンディング・防水剤塗布後のコンクリート建築