トイレ臭気は便器の尿石と床タイル目地の尿水

酸性洗剤Ｓ５S6 で洗浄、Water Proof-C を数回ローラー塗装と拭き取り 4.-1

便器の尿石は尿石取り洗浄剤Ｓ６を塗布し刷毛擦りで除去出来ます



尿水の沁み込んだ床タイル目地と劇甚汚れの床は最強酸性洗剤Ｓ５で洗浄

トイレのタイル床汚れは尿石や泥汚れ等で頑固で、エフロ錆取り洗浄剤Ｓ５で除去

乾燥後、Water Proof-Cを中毛ローラーで塗布、５分後拭き取りを繰り返す

塗布後、５分程度で拭き取り。表面の余分な Water Proof-C を除去、目地防水のみ

床面タイルの強酸洗浄と防水の無機塗装

酸性洗剤 S5 で洗浄後、Water Proof-C を中毛ローラーで塗装ご拭き取りを繰り返し

目地からの溶出成分と煤煙汚れの凝固で壁面以上に汚れが付着

表面のガラス成分が凹凸になる



この汚れは強力な酸性洗浄剤でしか取れません。表面は凹凸に