


《築5年で汚れたコンクリート建築の改修》

撥水剤塗装では防げないコンクリート汚れコンクリート5-1

煤煙汚れのコンクリート建築



建物は煤煙で汚れ



花壇部分も煤煙と苔汚れ



コンクリート油汚れ洗剤A1を塗布し、低圧で洗浄




油汚れ
苔汚れ



スコッチでサンディング



低圧で洗浄し、サンディング後、コンクリートの美観は新築時に戻りました



洗浄後フェイスガード防水剤 XP200 を保護塗装



XP200を2回塗布



施工完了後



シリコン防水層が形成される

