

雨水でと西日により 3 年で劣化した木製バルコニー・車庫の 塗膜の剥離と再塗装とWG 4 でステイン保護塗装

木材施工事例①-11-1

<1：劣化塗膜の剥離>

雨水と西日で劣化したバルコニーちカーポートの塗装面をM8を塗布し、剥離しました。



剥離スーパー M8



推奨道具
スコッチブライト



2013 年 8 月の真夏で、塗膜は直ぐ剥がれ、直ちに木部アク取り洗浄剤で灰汁洗いをしました。



アク取り洗浄剤 A 3



<2：灰汁洗い・水洗い・乾燥後にキシラデコールの塗装>

アク取り洗浄剤で塗料を除去し、乾燥後にキシラデコールを塗布しました。



キシラデコールは 2 回塗をしました。また木製カーポートも同様に M8 で剥離後、灰汁洗いして乾燥後、キシラデコールを同様に塗布しました。



劣化した玄関引戸の塗膜剥離後の再塗装とステイン保護

M 8 剥離後、再塗装&ステイン保護をWG 4

木材施工事例①-11-2

M 8 を塗布で10分経過後、塗膜を剥離して、木部アク取り洗浄剤A 3で塗料残りを除去




< 3 : キシラデコールの塗装後にWG 4 ステインガード塗装 >

2013年9月キシラデコール塗装後にWG 4 ステインガードで保護塗装



2013年9月キシラデコール塗装後にWG 4 ステインガードで保護塗装



< 4 : 2022年5月、8年8ヶ月後、バルコニー・車庫の塗膜は健全 >

8年8ヶ月後でも塗装面は未だに大丈夫の状態。カビも発生せず、ステインガードWG 4のUVカット・防カビの塗膜保護機能は発揮されています。

