



金属の油汚れ洗浄



2-3 工場の機械油・鉱物油の洗浄

金属 2 - 3

工場の機械油や鉱物油の油汚れは、一般のアルカリ洗浄剤では洗浄出来ません。



工場の機械油や鉱物油の油汚れの洗浄は油を乳化させる必要があります。




機械油汚れはオイルリムーバーA9を塗布し、水をかけ、刷毛で擦り洗い

ブリキ缶にグリスを塗布し、A9を塗布し、水をかけ、擦り洗いで乳化します

グリスを塗布

A9を
塗布

水をかけ擦り洗い



石材にグリス

A9を塗布

水をかけ擦る

水をかけ擦る

グリスは除去

