


# 高崎市：(株) 鋼材製造事業所・黒錆変換改修

屋上屋根部赤錆の改修 1次改修：屋根白線部

白線屋根部の赤錆の状態



丁寧な2種ケレン後の屋根部の状況

丁寧な2種ケレン後の屋根部の状況



2回目塗布3時間後に黒錆に変換しました

2日後、錆止め塗料、翌日、遮熱塗料を塗布しました。

