

築3年で発生したジョリパットの苔を高所作業車で洗浄しました。



ジョリパットの苔は洗浄で除去出来ました。




ジョリパットの苔は洗浄で除去出来ました。

Faith guard out100S




Faith guard out100S をローラーで全体を塗布しました。



築3年で発生したジョリパットの防カビ対策に Faith guard out100S NO23-6-2

Faith guard out100S をローラーで全体を塗布しました。



Faith guard out100S をローラーで全体を塗布しました。



施工5年後、藻・カビ・汚れは発生しておりません。
Faith guard out100S ローラー仕様の防カビ効果を確認。

