

白木のカビ洗浄北海道和寒町『片栗庵』①

カビ取り洗浄剤A2を噴霧器で塗布しました



洗浄前



A2 洗浄後

防カビ効果を確認しました。カビ取り洗浄剤A2を塗布直後 20分後、2回目塗布直後



A2 塗布 1 回目



A2 塗布 2 回目

片栗庵外部のパーゴラに大量の黒カビが発生。り、最初にカビ取り洗浄剤A2でカビ洗浄



洗浄前

劇毒物指定外洗浄剤
カビ取り洗浄剤A2



4:1で混合。2倍希釈



洗浄前

大量の黒カビにカビ取り洗浄剤A2を塗布しました。みるみる内にカビは消えて行きました。



A2 噴霧器塗布直後



A2 噴霧器塗布 30 分後

白木のカビ洗浄

①-7-2

通常はカビ取り洗浄剤A2の噴霧器塗布洗浄



A2 塗布面



A2 塗布面

カビ取り洗浄剤の2倍希釈を噴霧、大量の水で洗い流し、効果を確認



劇毒物指定外洗浄剤
カビ取り洗浄剤A2



A液

B液

4:1で混合。



A2 塗布面

カビ洗浄後の北海道和寒町『片栗庵』の灰汁洗い

カビ取り洗浄剤の2倍希釈を噴霧しま、大量の水で洗い流しました。



A2 塗布面

A2 塗布後に木部アク取り洗浄剤A3の2倍希釈を塗布し、水洗い後にS4も塗布しました。

アク取り洗浄剤A3 しみ抜き
洗浄剤S4



1:1で混合。



A3.S4 塗布面

