

石材の洗浄


御影石バーナー仕上のエフロ洗浄

石材-①-12

結晶化したエフロはハツリ具・サンダーで削り取り、エフロ・錆取り用洗浄剤 S 5 で除去します。




エフロ・錆取り
洗浄剤 S 5



結晶化したエフロはハツリ具、サンダーで削りとります。

結晶化したエフロはハツリ具、サンダーで削りとります。



結晶を削り取り後、エフロ・錆取り用洗浄剤 S 5 でエフロを除去します。



S5 塗布→白華は溶けて白い泡に

エフロ・錆取り洗浄剤 S 5

念のため



厚手ゴム手袋・保護
メガネ・防護マスクの
着用

錆取り用洗浄剤でエフロを除去後の御影石。



溶けた白華を大量に水洗い



防水塗装後の水が入った御影石。



目地は防水しています