

石材の洗浄


石材のサビ・黄ばみは錆取り洗浄剤 A 4 で除去

石材-①-13

石材に含まれる鉄分が水と空気中の酸素に触れ錆が発生。錆取り洗浄剤 A4 は錆を溶かします



石材上の錆 錆取り洗浄剤 A 4 を塗布→錆は溶け、紫に→水洗い。乾燥後、錆はありません



石材の黄ばみにも、錆取り洗浄剤 A 4 を塗布すると、紫色に変色します

うっすらと黄ばみ（錆） 錆取り洗浄剤 A 4 を塗布し、擦ると黄ばみは紫色に変わります



うっすらと黄ばみ（錆）に

A 4 を塗布し擦り水洗いで

黄ばみは薄くなります

