

トイレ臭気は便器の尿石と床タイル目地の尿水


酸性洗剤 S5 S6 で洗浄、Water Proof-C を数回ローラー塗装と拭き取り 4.-1

便器の尿石は尿石取り洗浄剤 S6 を塗布し刷毛擦りで除去出来ます



尿水の沁み込んだ床タイル目地と劇甚汚れの床は最強酸性洗剤 S5 で洗浄

トイレのタイル床汚れは尿石や泥汚れ等で頑固で、エフロ錆取り洗浄剤 S5 で除去



乾燥後、Water Proof-C を中毛ローラーで塗布、5 分後拭き取りを繰り返す

塗布後、5 分程度で拭き取り。表面の余分な Water Proof-C を除去、目地防水のみ



床面タイルの強酸洗浄と防水の無機塗装

酸性洗剤 S5 で洗浄後、Water Proof-C を中毛ローラーで塗装ご拭き取りを繰り返す

