

コンクリートの劣化により発生した爆裂の補修

中性化・劣化で出来た爆裂を補修し、サンディング コンクリ2-3

劣化して中性化して

出来た爆裂部のコンクリートを削り取る



空洞部をハツリ、コンクリート内部を確認。コンクリートに受注生産品アルカリ注入剤を塗布




速乾モルタル（時には碎石ダストも混ぜる）で左官補修 サンディングで平滑補修
（碎石ダスト）はコンクリート建築の再生改修で補修後、防水剤塗装頂く場合に対応させていただきます



碎石ダストを速乾モルタルに混ぜ、充填。



玄関ポールの劣化部分も削り取り、碎石ダストも混ぜ左官補修 サンディングで平滑補修



水性防水剤
Water Proof-C

フェイスガード
防水剤XP200

Water Proof-CまたはXP200の防水塗装で中性化抑制

