

金属・ステンレスの洗浄


金属 1-3

1-3 ステンレスの洗浄による変色

ステンレス全体に広がった錆は酸性のタイル用洗浄剤 S 3 を塗布、スコッチで擦り、直ちに水洗い



ステンレス全体の錆はタイル用洗浄剤を塗布、スコッチで擦り、**水洗いが遅れると変色します**



酸で黒く変色

酸で黒く変色



変色

変色

変色

ステンレスの酸性洗浄で水洗いが遅れと黒く変色します。補修は



ステンレス等金属洗浄剤
S 1 とクレンザー混ぜて
塗布し、ステンに沿
いスポンジ裏で柔らかく
こする

