

金属・ステンレスの洗浄


1-4 ステンレスに食い込んだ重度の錆洗浄

金属 1-4

ステンレスに食い込んだ重度の錆はエフロ錆取り用洗浄剤 S 5 と #210 程度の耐水ペーパーで




エフロ錆取り用洗浄剤 S 5 を塗布し、耐水ペーパーとスコッチで擦り落とし、水洗い後、拭き取り



エフロ錆取り洗浄剤 S 5 を塗布し、耐水ペーパーで擦り落とし、水洗いと拭き取り



エフロ錆取り用洗浄剤 S 5 を塗布し、耐水ペーパーで擦り落とし後、直ちに水洗いと拭き取り



洗浄は終了しました。

