

# 秩父市の巡礼札所『古刹』の線香汚れ、日焼の灰汁洗い

木部アク取用洗剤A3でアク取り洗浄

白木①-3-1



施工前



施工後

歳月の経過の線香の汚れ等を木部アク取り洗剤A3のAB(1:1)混合原液を撫でる様に塗布。



水養生

劇毒物指定外洗剤  
木部アク取り洗剤A3

A液



B液

1:1で混合。



撫でる様にA3塗布

水が流せない寺院内、刷毛で事前に水養生。木部アク取り洗剤A3を刷毛で丁寧に塗布しました。



撫でる様にA3塗布



灰汁浮き出る



バキュームで吸い取り

浮き出た灰汁を、洗剤が木に残らない様に大量の水で洗い流しました。



灰汁の吸い出し



吸い出した灰汁

# 秩父市の巡礼札所『古刹』の線香汚れ、日焼の灰汁洗い

木部シミ抜き用洗剤S4でシミ抜き洗浄 白木①-3-2



灰汁を拭き取った天井



刷毛でシミ抜き

木部アク取り洗剤A3の塗布し、拭き取り後、木部シミ抜き洗剤S4を刷毛で危険なく塗布

劇毒物指定外洗剤  
木部シミ抜き洗剤S4



フッ化水素ナシ



S4を塗布し拭き取る



S4を塗

S4を塗布し、30分後、綺麗な雑巾で拭き取り、終了しました。



乾燥・施工終了



乾燥・施工終了



灰汁洗い後、櫨の美感UPの為、油（ヤマニ油？）を塗布して終了。



油を塗布して終了