


汚れた磁器タイルを酸性洗剤S3で洗浄して 洗浄痕を平滑補修して撥水と目地の吸水防止

NO-5-0-01

タイル汚れは**煤煙**と**目地からのカルシウム**が原因です。
酸性洗剤で**釉薬**を溶かしてしまいます。

→ **マイティ・エコHで
タイルと目地を保護**






表面に膜を作らず
硬度8Hの無機膜で保護

目地は吸水防止
撥水

タイルの汚れは

止むを得ず酸性洗剤で



ローラー・吹付：1回塗装 →
注意：深目地は吹付けて



表面に膜を作らず
硬度8Hの無機膜で保護

撥水

目地は吸水防止