

# 浸透性黒錆変換プライマー R\_BLACK

赤錆を直接黒錆化することにより、安定した防錆が実現します。更に高い浸透力で細部まで黒錆化が可能です。生成した黒色の 不動態塗膜は、錆による腐食の原因となる酸素や水を遮断し、長期間の錆の発生を防ぎます。使用している樹脂エマルションは 鉄部との密着が優れ、プライマーとしても使用することが可能です








〒367-0063 埼玉県木庄市下野堂 605-10 Tel. (0495)21-6530 Fax. (0495)21-6650 URL http://www.plaza-l.com









無機のウイスカーで高硬度の有機 + 無機の高額 防食効果を高め、塗布条件の緩和の為に2液仕様に進化

🛑 株式会社プラザ・オブ・レガシー



# 1:1 混合の2 液仕様







2014.1 製作



【2液のマイティ・エコA100はウイスカー(髭)効果で機能向上 高密着・速乾性・高レベリング性を維持し高硬度】

≪ステンレスやアルミ・鋼板等に高密着のプライマーとしての利用≫

ステンレスの塗装下地に

A100 塗布後油性塗料を塗布


アルミの塗装下地に

A100 塗布後油性塗料を塗布

≪塩水試験:5%塩水で10日後確認≫ 左·未塗布:右面にA100 を塗布

ケー面にサビ:右面は変化なし

念在



エレベーター等の保護塗装に








#### 【マイティ・エコA100】

		Elizabere and a construction	ALL AND AL
		- Salar	
	主剤 1:1	硬化剤 1 混合	
容量	4L · 2	∟・1∟ 4月より4 ∟ 追加	n
塗布量	20134 20-30n		U
主剤	アクリル・ キシレン	シロキサン	
硬化劑	アミン系硬( プチルセロ)		
主剤・弱	制力的1:1(	使用	
表面乾	∰:2~3 25℃#	時間 完全乾燥: 純	2日
施工方法	ž		
	いハケで薄 のばす。	<	




②手塗り施工では 高密度繊維とゴムヘラで薄く 塗りのばす。重ね部分に注意 ③スポンジ塗布も可能




 3) 無機 - 有機混合による材料構成。 マイティ・エコA100 外 観 O۲ 鉛筆硬度 2⊦ クロスカット OK (アクリル、金属(ステ 酮酸性 O۲ 耐アルカリ性 OK 耐水性 OK サイクル性 ΟK

●用途(標準塗装仕様) マイティ・エコA100の優れた密着性及び無機材料のウイスカーによる高硬度、高耐 久性、高耐食性からステンレス・アルミ等の金属に塗布可能でありかつ一般建築物・構 造物の長期に渡る美観確保に幅広く利用可能です。 塗布可能な基板材料 ■樹脂基材:アクリル、FRP、ウレタン等 ■金属基材:ステンレス・アルミ・銅板・真鍮・鉄部等金属表面


施工に願してはマスクと手袋、メガネを使用して下さい。 ※1:使用器具は、短毛、高密度繊維のウエスを使用してください。 2:乾燥時間は20℃状態で3~4時間を経過し、塗布面の状態を確認して、上塗剤を塗布下さい。 3:施工終了時に、刷毛・ウエスをシンナー、アセトン等で洗浄してください。



## ■■鉄部の防食効果を確認:5%塩水で20日間浸け置きでマイティ・エコA100の防食効果を確認■■



防食効果を高める無機材料によるウイスカー (髭)と作業環境に影響を受けにくい2 液仕様で金属保護



カー (髭)を約30%点在させ、樹脂の硬度を向上させ、長期の問題も解決致しま した。また1液は温度による硬化であり、作業環境により大きな影響を受ける為、 化学反応の硬化を採用し、防食効果を高め、更には環境条件に影響をされにくい 2 液仕様にさせて驚きました。

ステンレス建具の保護塗装に



### ≪ステンレスやアルミ・銅板等に高密着のコーティング剤としての利用≫

鋼板の保護塗装に

アルミ手摺の保護塗装に



マイティ・エコA100の特徴

1) ステンレス・アルミ・鉄部・真鍮等の金属・FRPに密着する。

2) ウイスカーによる高硬度、高耐久性、高耐食性、高レベリング性。

〇の塗膜物性	マイティ・エコA100の塗布条件					
K	触時間(分)	ł	塗重ね時間	(時間hr)		
н	乾燥時間	5°C	10~3	0		
K(10/10)		25°C	3~4			
・ンレス))		35°C	2~3	3		
ĸ	標準的塗布量	t:33g/i	m2 (30m	2/1)		
ĸ						
ĸ						
Le la						

但し、基材の表面が著しく劣化している場合は、効果がない場合があります。