磁器タイルは洗浄しても直ぐ汚れます








ハイヒールの踵に耐える Me Guaro







タイル床汚れ



目地からの溶出成分と煤煙汚れの凝固で 壁面以上に汚れが頑固に付着します


この汚れは強力な酸性洗浄剤でなければ 取れません。表面は凹凸に


【洗浄後の凹凸タイルにタイルガードF】: 短毛ローラーで 1 回塗布:タイル洗浄痕を7-8 Hの硬質ガラスで平滑補修











<放置すればすぐ、汚れます>

無機膜で洗浄痕の平滑修復

硬度のあるタイルガードFはタイル洗浄痕を平滑に修復し、美観を持続させます

【タイルガードFの性能】

洗浄後タイルで評価

消しゴム100回 OK 耐酸性・耐アルカリ性

耐水性 OK

【タイルガードF】



・シラン化合物 IPA 1L · .2L



【タイルガード施工要領】

: 金属塗装面・木部・プラスチック等 タイル洗浄:タイル洗浄後、タイルの乾燥を確認

布:ローラー(短毛)・ハケ

塗布回数 1回で薄く塗りのばす

塗布 量:約50g/m 20m/1L

燥:触乾 20分~1時間

完全乾燥2日間 12時間後歩行可能



〒367-0063 埼玉県本庄市下野堂 605-10 Tel. (0495)21-6530 Fax.(0495)21-6650 URL http://www.plaza-l.com

2018.10 製作





のイル光浄痕に膜を作らず、無機質で平滑補修しで撥水と目地の波水防止









歳月経過のタイル汚れ・・・・・・・・止むを得ず酸性洗浄剤で・・・・酸性洗剤でタイル表面が荒れます

タイル用洗浄剤S3









サッシ・レール抜取りを












深目地は吹付けで! 重ね塗りは表面に膜が出来ます















大量の無機材料含有で塗装は1回

弱溶剤系のタイルの保護剤

完全乾燥後、表面の無機質は硬度-7-8Hの硬質ガラスで高密着

ラスタータイルを傷めずが抑えが抑息を無機質で平滑補修と騒水・目地の保護









歳月経過のタイル汚れ・・・・・・・・止むを得ず酸性洗浄剤で・・・・酸性洗剤でタイル表面が荒れます








ラスタータイル洗浄はラスタータイル用洗浄剤S2を塗布し、スポンジで擦り、直ちに水洗いを






安易な酸性洗浄剤選択や中性洗浄剤でのスコッチ擦りは危険

劣化で再生出来ません




マイティ・エコH ラスタータイル仕様










洗浄で荒れたタイル表面 から流れ落ちた釉薬と同 び成分のガラスが目地に 流れ込みます



荒れたタイルの表面に膜 作らずガラスで平滑に補 修し、表面は硬度7-8 H にタイルは修復され、

撥水します 目地にガラスの汲水防止 の無機層が形成されます



平成 21 年、富山県南砺市の富山県工業 技術センターで7年の耐候性試験を実施 してマイティエコHの撥水と密着を確認