

北海道和寒町町営施設『片栗庵』の改修

(1) カビ洗浄

木部施工例①-4-1



洗浄前




A2 洗浄後

防カビ効果を確認しました。

カビ取り洗浄剤A 2 を塗布直後

20 分後、2 回目塗布直後



事前確認



A2 塗布 1 回目



A2 塗布 2 回目

片栗庵外部のパーゴラに大量の黒カビが発生。最初にカビ取り洗浄剤A 2 でカビ洗浄

劇毒物指定外洗浄剤
カビ取り洗浄剤A 2



洗浄前



4 : 1 で混合。2 倍希釈



洗浄前

大量の黒カビにカビ取り洗浄剤A 2 を塗布しました。みるみる内にカビは消えて行きました。



A2 噴霧器塗布直後



A2 噴霧器塗布 30 分後

北海道和寒町営施設『片栗庵』の改修

(1) かび洗浄結果

木部施工例①-4-2

カビ取り洗浄剤の2倍希釈を噴霧して、大量の水で洗い流しました。

カビ取り洗浄後の『片栗庵』



カビ取り洗浄後のパーゴラ

『片栗庵』の入口のカビもカビ取り洗浄剤の2倍希釈で洗浄し、大量の水で洗い流しました。



(2) 灰汁洗い

カビ洗浄後、木部アク取り洗浄A3の2倍希釈を噴霧し、出た灰汁を洗浄しました。

アク取り洗浄剤A3
A液 B液



しみ抜き
洗浄剤S4



木部アク取り洗浄後シミ抜き洗浄剤S4原液を噴霧し、水洗いをしました。

